


1、構造上の注意点

画像にある『赤○印』の部分、
本来はビスがとまっているのですが、金庫に鍵シリンダーを取り付けると、
このビス部分に鍵シリンダーが干渉し、扉の開け閉めがうまく出来なくなります。
ご使用の際は、『赤○印』部分のビスを外して頂き運用下さい。

※メーカーのミスになります。

※ご使用上、問題はございません。



2、前扉が開かない場合

初期の配送時、ロックキーと呼ばれるシャフト部分が本体扉にテープ留めのような形で出荷されていますが、配送の過程でテープ留めが緩んだり、剥がれたりして、ロックキーが下がり、ロック状態になる事例が時よりあります。

対処方法は、定規やカッターのような薄平い物を隙間に入れて、ロックキーを上押し上げるような感じでお願いします。アナログな対処ですので、少々難しいかも知れません。

※マシンの不良、故障ではございません。



隙間から定規を入れて、ロックキーを押し上げる